

大新县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月12日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施					有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注	
								警示牌（块）	围栏（米）	防溺水措施	封堵井口（个）	适当人工干预（平方米）					其他措施
1	崇左市	大新县	CT4514242016000014001	6.7834	下雷镇志刚村委会	2	是	1	0	无	0	大部分种植桉树	无	无	无	是	
2	崇左市	大新县	CT4514242016000014002	0.6616	下雷镇志刚村委会	2	是	1	0	无	0	大部分种植果树	无	无	无	是	
3	崇左市	大新县	CT4514242016000014003	1.5823	下雷镇志刚村委会	2	是	1	0	防溺水警示牌	0	大部分种植果树	无	无	无	是	
4	崇左市	大新县	CT4514242016000014004	16.3788	下雷镇志刚村委会	2	是	1	0	无	0	大部分种植果树	无	无	无	是	
5	崇左市	大新县	CT4514242016000014005	3.7270	下雷镇志刚村委会	2	是	1	0	无	0	大部分种植果树	无	无	无	是	
6	崇左市	大新县	CT4514242016000008001	0.6338	下雷镇志刚村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
7	崇左市	大新县	CT4514242016000003001	1.8346	下雷镇下雷社区居委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
8	崇左市	大新县	CT4514242016000004001	0.9105	下雷镇下雷社区居委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩（浮石），无直接威胁对象	无	是	

大新县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月12日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施						有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注
								警示牌（块）	围栏（米）	防溺水措施	封堵井口（个）	适当人工干预（平方米）	其他措施				
9	崇左市	大新县	CT451424201610002001	1.7816	硕龙镇	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩（浮石），无直接威胁对象	无	是	
10	崇左市	大新县	C4514242010117130079256001	0.5681	硕龙镇义显村委会	2	是	1	0	无	0	大部分种植乔木	无	局部存在危岩（浮石），无直接威胁对象	无	是	
11	崇左市	大新县	CT4514242016100012001	1.0230	雷平镇那岸村委会	2	是	1	0	防溺水警示牌	0	0	无	无	无	是	
12	崇左市	大新县	CT4514242016000007001	0.7440	堪圩乡民智村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩（浮石），无直接威胁对象	无	是	
13	崇左市	大新县	CT4514242016000007002	0.6279	堪圩乡民智村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
14	崇左市	大新县	C4514242014127130136718001	2.5084	雷平镇品现村委会	2	是	1	0	无	0	人工种植果树等	无	局部存在危岩（浮石），无直接威胁对象	无	是	
15	崇左市	大新县	CT4514242016100009001	0.3773	全茗镇灵熬村委会	2	是	1	0	无	0	人工覆土	无	无	无	是	

大新县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月12日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施						有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注
								警示牌（块）	围栏（米）	防溺水措施	封堵井口（个）	适当人工干预（平方米）	其他措施				
16	崇左市	大新县	CT4514242016100001003	0.8698	五山乡三合村委会	2	是	1	0	防溺水警示牌	0	人工拆除铁皮	无	无	无	是	
17	崇左市	大新县	CT4514242016100004001	1.2157	昌明乡新民村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩（浮石），无直接威胁对象	无	是	
18	崇左市	大新县	CT4514242016100008001	1.8597	福隆乡欧阳村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩（浮石），无直接威胁对象	无	是	

扶绥县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期： 2024 年 12月12 日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护 年限	植被综合 盖度是否 呈正增长 趋势，并 达到70%	管护措施						有无地质安全 隐患情况	自然恢 复过程 中存在 问题	是否与周 边环境相 协调	备注
								警示牌 (块)	围栏 (米)	防溺水措 施	封堵 井口 (个)	适当人工 干预(平 方米)	其他 措施				
1	崇左市	扶绥县	4500000320077021	0.0438	东罗镇东斗村委会	2	是	0	0	无	0	0	无	无	无	是	
2	崇左市	扶绥县	4500000320078005	0.1159	东罗镇东斗村委会	2	是	0	0	无	0	0	无	无	无	是	
3	崇左市	扶绥县	4500000320078018	0.4151	东罗镇东斗村委会	2	是	0	0	禁止游泳 警示牌1 块、游泳 圈2个	0	0	无	无	无	是	
4	崇左市	扶绥县	4514210820005001	0.2361	中东镇东哨村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
5	崇左市	扶绥县	C450000201102112 0106525001	3.9802	东罗镇渠黎华侨林场	2	是	0	0	无	0	已全部种 植桉树	无	无	无	是	
6	崇左市	扶绥县	C450000201102112 0106525002	0.4440	东罗镇客兰村委会	2	是	0	0	无	0	部分种植 桉树	无	无	无	是	
7	崇左市	扶绥县	C450000201102112 0106525010	1.3444	东罗镇都充村委会	2	是	0	0	无	0	大部分种 植桉树	无	无	无	是	
8	崇左市	扶绥县	C450000201102112 0106525011	1.0626	东罗镇都充村委会	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	无	是	

扶绥县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月12日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护 年限	植被综合 盖度是否 呈正增长 趋势，并 达到70%	管护措施						有无地质安全 隐患情况	自然恢 复过程 中存在 问题	是否与周 边环境相 协调	备注
								警示牌 (块)	围栏 (米)	防溺水措 施	封堵 井口 (个)	适当人工 干预(平 方米)	其他 措施				
9	崇左市	扶绥县	C450000201102112 0106525012	1.8599	东罗镇都 充村委会	2	是	0	0	无	0	少部分种 植桉树	无	无	无	是	
10	崇左市	扶绥县	C450000201102112 0106525013	1.2131	东罗镇都 充村委会	2	是	0	0	无	0	大部分种 植桉树	无	无	无	是	
11	崇左市	扶绥县	C450000201102112 0106525014	0.3356	东罗镇都 充村委会	2	是	0	0	无	0	少部分种 植桉树	无	无	无	是	
12	崇左市	扶绥县	C450000201102112 0106525016	0.6656	东罗镇那 练村委会	2	是	1	0	无	0	少部分种 植桉树	无	陡坡，无直接 威胁对象	无	是	
13	崇左市	扶绥县	C450000201102112 0106525018	3.3380	东罗镇那 练村委会	2	是	0	0	无	0	0	无	无	无	是	
14	崇左市	扶绥县	C450000201102112 0106525022	0.0677	东罗镇那 练村委会	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	无	是	
15	崇左市	扶绥县	C450000201102112 0106525037	0.0880	东罗镇那 练村委会	2	是	0	0	无	0	0	无	无	无	是	
16	崇左市	扶绥县	C450000201103114 0109802048	0.8659	东罗镇西 长华侨林 场	2	是	0	0	无	0	部分种植 桉树	无	无	无	是	

扶绥县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期： 2024 年 12月12 日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护 年限	植被综合 盖度是否 呈正增长 趋势，并 达到70%	管护措施					有无地质安全 隐患情况	自然恢 复过程 中存在 问题	是否与周 边环境相 协调	备注	
								警示牌 (块)	围栏 (米)	防溺水措 施	封堵 井口 (个)	适当人工 干预(平 方米)					其他 措施
17	崇左市	扶绥县	C450000201103114 0109802064	2.8534	柳桥镇渠 齐村委会	2	是	1	0	禁止游泳 警示牌1 块、游泳 圈2个	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
18	崇左市	扶绥县	C451421200902712 0004220001	0.9162	新宁镇区 种畜场	2	是	0	0	无	0	0	无	相邻采场边坡 局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
19	崇左市	扶绥县	C451421200906712 0023108001	0.4650	渠黎镇渠 凤村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
20	崇左市	扶绥县	C451421200906713 0024610001	1.5076	岜盆乡那 标村委会 、渠黎华 侨林场	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	无	是	
21	崇左市	扶绥县	C451421200907713 0028973001	1.9154	岜盆乡弄 廉村委会	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	无	是	
22	崇左市	扶绥县	C451421200908612 0033093001	0.0940	柳桥镇西 长村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	

扶绥县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期： 2024 年 12月12 日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护 年限	植被综合 盖度是否 呈正增长 趋势，并 达到70%	管护措施						有无地质安全 隐患情况	自然恢 复过程 中存在 问题	是否与周 边环境相 协调	备注
								警示牌 (块)	围栏 (米)	防溺水措 施	封堵 井口 (个)	适当人工 干预(平 方米)	其他 措施				
23	崇左市	扶绥县	C451421200909712 0039839001	0.2813	东罗镇那 练村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
24	崇左市	扶绥县	C451421200909713 0036866001	0.7897	渠黎镇联 绥村委会	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	无	是	
25	崇左市	扶绥县	C451421200909713 0038955001	0.1656	岜盆乡那 坡村委会	2	是	0	0	无	0	大部分种 植桉树	无	无	无	是	
26	崇左市	扶绥县	C451421200909713 0038955002	0.3946	岜盆乡那 坡村委会	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	无	是	
27	崇左市	扶绥县	C451421200909713 0038955003	0.1873	岜盆乡那 坡村委会	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	无	是	
28	崇左市	扶绥县	C451421200911712 0044682001	0.5296	东门镇咿 练村委会	2	是	1	0	无	0	少部分种 植桉树	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	大部分 区域自然 恢复效果 较好，局	是	
29	崇左市	扶绥县	C451421200912713 0049155001	0.2315	渠黎镇汪 庄村委会	2	是	0	0	无	0	少部分种 植桉树	无	无	无	是	
30	崇左市	扶绥县	C451421201001712 0057163001	0.2001	柳桥镇灶 瓦村委会	2	是	0	0	无	0	少部分种 植桉树	无	无	无	是	

扶绥县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期： 2024 年 12月12 日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护 年限	植被综合 盖度是否 呈正增长 趋势，并 达到70%	管护措施						有无地质安全 隐患情况	自然恢 复过程 中存在 问题	是否与周 边环境相 协调	备注
								警示牌 (块)	围栏 (米)	防溺水措 施	封堵 井口 (个)	适当人工 干预(平 方米)	其他 措施				
31	崇左市	扶绥县	C451421201001712 0057164001	0.1526	中东镇九 和村委会 、思同村 委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
32	崇左市	扶绥县	C451421201001712 0057164002	0.2300	中东镇九 和村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
33	崇左市	扶绥县	C451421201008613 0074267001	0.5872	渠旧镇弄 卜村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
34	崇左市	扶绥县	C451421201012613 0087989001	0.2244	山圩镇那 利村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，山 脚有巨石拦 挡，无直接威 胁对象	无	是	
35	崇左市	扶绥县	CT45142120161000 43003	0.3156	柳桥镇西 长华侨林 场	2	是	0	0	无	0	大部分种 植桉树	无	无	无	是	
36	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 11002	0.1770	山圩镇山 圩农场	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	无	是	
37	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 11003	0.1189	山圩镇山 圩农场	2	是	0	0	无	0	大部分种 植桉树	无	无	无	是	
38	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 21001	4.0838	东门镇咿 练村委会	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	无	是	

扶绥县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月12日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护 年限	植被综合 盖度是否 呈正增长 趋势，并 达到70%	管护措施						有无地质安全 隐患情况	自然恢 复过程 中存在 问题	是否与周 边环境相 协调	备注
								警示牌 (块)	围栏 (米)	防溺水措 施	封堵 井口 (个)	适当人工 干预(平 方米)	其他 措施				
39	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 23001	1.1930	东门镇哞 练村委会	2	是	0	0	无	0	大部分种 植桉树	无	无	大部分 区域自 然恢复 效果较 好，局 部区域 土壤肥 力不足 ，恢复 效果不 佳。	是	
40	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 24001	0.4709	东门镇岜 楼村委会	2	是	0	0	无	0	0	无	无	无	是	
41	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 25001	0.2602	东门镇哞 练村委会	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	无	是	
42	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 30004	0.3941	岜盆乡弄 洞村委会	2	是	0	0	无	0	大部分种 植桉树	无	相邻采场边坡 局部存在危岩 (浮石)无直 接威胁对象	无	是	
43	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 35001	1.5261	岜盆乡驮 辽村委会	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	大部分 区域自 然恢复 效果较	是	
44	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 38001	0.4199	山圩镇渠 黎华侨林 场	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	无	是	
45	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 48001	0.3347	东罗镇岜 羊村委会	2	是	0	0	无	0	种植少量 桉树	无	无	无	是	

扶绥县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期： 2024 年 12月12 日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护 年限	植被综合 盖度是否 呈正增长 趋势，并 达到70%	管护措施						有无地质安全 隐患情况	自然恢 复过程 中存在 问题	是否与周 边环境相 协调	备注
								警示牌 (块)	围栏 (米)	防溺水措 施	封堵 井口 (个)	适当人工 干预(平 方米)	其他 措施				
46	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 49001	0.4283	东门镇东 门社区居 委会、东 门林场	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	无	是	
47	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 69001	0.5236	渠黎镇那 勒村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
48	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 70001	0.3611	中东镇思 同村委会	2	是	0	0	无	0	大部分种 植桉树	无	无	无	是	
49	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 71001	0.4525	中东镇九 和村委会 、上余村 委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
50	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 80001	0.5517	山圩镇那 利村委会	2	是	1	0	无	0	大部分种 植桉树	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
51	崇左市	扶绥县	CT45142120160000 97001	5.4722	中东镇思 同村委会	2	是	0	0	无	0	大部分种 植桉树	无	无	无	是	
52	崇左市	扶绥县	CT45142120161000 05002	0.7266	龙头乡林 旺村委会	2	是	0	0	无	0	部分种植 桉树	无	无	无	是	
53	崇左市	扶绥县	CT45142120161000 08001	0.4780	山圩镇昆 仑村委会	2	是	0	0	无	0	种植桉树	无	无	大部分 区域自然 恢复效果 较	是	

扶绥县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期： 2024 年 12月12 日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护 年限	植被综合 盖度是否 呈正增长 趋势，并 达到70%	管护措施					有无地质安全 隐患情况	自然恢 复过程 中存在 问题	是否与周 边环境相 协调	备注	
								警示牌 (块)	围栏 (米)	防溺水措 施	封堵 井口 (个)	适当人工 干预(平 方米)					其他 措施
54	崇左市	扶绥县	CT45142120161000 11001	0.6332	渠黎镇渠 黎华侨林 场	2	是	0	0	无	0	少部分种 植桉树	无	无	是		
55	崇左市	扶绥县	CT45142120161000 13001	0.2278	渠黎镇渠 凤村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
56	崇左市	扶绥县	CT45142120161000 26001	0.7167	渠黎镇岵 桑村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
57	崇左市	扶绥县	CT45142120161000 28001	0.3946	新宁镇塘 岸村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
58	崇左市	扶绥县	CT45142120161000 30001	0.3427	渠黎镇驮 河村委会	2	是	1	0	无	0	部分种植 桉树	无	局部存在危岩 (浮石)，无 直接威胁对象	无	是	
59	崇左市	扶绥县	CT45142120161000 43001	0.2400	柳桥镇西 长华侨林 场	2	是	0	0	无	0	大部分种 植桉树	无	无	无	是	
60	崇左市	扶绥县	CT45142120161000 43002	1.4524	柳桥镇新 村村委会 、西长华 侨林场	2	是	0	0	无	0	部分种植 桉树	无	无	无	是	

江州区历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月12日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施					有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注	
								警示牌(块)	围栏(米)	防溺水措施	封堵井口(个)	适当人工干预(平方米)					其他措施
1	崇左市	江州区	CT4514022016100061001	0.4328	板利乡那忙村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
2	崇左市	江州区	CT4514022016100061002	0.4284	板利乡那忙村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
3	崇左市	江州区	CT4514022016100058001	0.2446	太平街道宜村村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
4	崇左市	江州区	CT4514022016100058002	1.0223	太平街道宜村村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
5	崇左市	江州区	CT4514022016100055001	0.4882	新和镇作字村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
6	崇左市	江州区	CT4514022016100043003	0.2170	新和镇作字村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
7	崇左市	江州区	CT4514022016100035001	0.5637	左州镇中干村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
8	崇左市	江州区	CT4514022016100034002	0.9674	左州镇立村村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
9	崇左市	江州区	CT4514022016100033002	0.2170	左州镇立村村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
10	崇左市	江州区	CT4514022016100028001	0.1389	太平街道卜寨村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
11	崇左市	江州区	CT4514022016100028002	1.7116	太平街道卜寨村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
12	崇左市	江州区	CT4514022016100028003	0.2771	太平街道卜寨村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
13	崇左市	江州区	CT4514022016100024002	0.1612	太平街道公益村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
14	崇左市	江州区	CT4514022016100013001	0.3217	新和镇岜岩村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	

江州区历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月12日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施					有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注	
								警示牌(块)	围栏(米)	防溺水措施	封堵井口(个)	适当人工干预(平方米)					其他措施
15	崇左市	江州区	CT4514022016100016001	0.9925	新和镇新村村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
16	崇左市	江州区	CT4514022016100017001	0.8100	新和镇卜花村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
17	崇左市	江州区	CT4514022016100005001	0.4680	左州镇立村村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
18	崇左市	江州区	CT4514022016100007001	2.5386	太平街道马安村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
19	崇左市	江州区	CT4514022016100008001	0.2204	左州镇沙王村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
20	崇左市	江州区	CT4514022016000034001	1.9106	驮卢镇渠立村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
21	崇左市	江州区	CT4514022016000033006	0.2379	新和镇庆和村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
22	崇左市	江州区	CT4514022016000033007	0.5195	新和镇庆和村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
23	崇左市	江州区	CT4514022016000033008	0.5096	新和镇庆和村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
24	崇左市	江州区	CT4514022016000022001	0.2047	濠湍镇濠湍社区居委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
25	崇左市	江州区	CT4514022016000023001	0.7191	罗白乡岵那村东门林场	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
26	崇左市	江州区	CT4514022016000024001	0.2792	罗白乡岵那村东门林场	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
27	崇左市	江州区	CT4514022016000025001	1.1323	江州镇渠座村东门林场	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	

江州区历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月12日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施					有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注	
								警示牌（块）	围栏（米）	防溺水措施	封堵井口（个）	适当人工干预（平方米）					其他措施
28	崇左市	江州区	CT451402201600012001	0.6735	江州镇渠座村东门林场	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
29	崇左市	江州区	CT451402201600013001	1.9659	江州镇渠座村东门林场	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
30	崇左市	江州区	C4514002009067120024602001	0.7147	板利乡板利社区居委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
31	崇左市	江州区	C4514002010097120077109001	0.5526	板利乡板利社区居委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩（浮石），无直接威胁对象	无	是	
32	崇左市	江州区	C4514002010097120077110001	0.7425	驮卢镇左江华侨农场	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
33	崇左市	江州区	C4514002012017130123974002	2.4568	江州镇渠座村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩（浮石），无直接威胁对象	无	是	
34	崇左市	江州区	CT4514022016000037001	0.8228	板利乡板利社区居委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在危岩（浮石），无直接威胁对象	无	是	
35	崇左市	江州区	CT4514022016000005001	0.7697	罗白乡强胜村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
36	崇左市	江州区	CT4514022016000018001	1.3308	江江州镇卜松村东门林场	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
37	崇左市	江州区	CT4514022016100004001	0.5642	新和镇楞定村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
38	崇左市	江州区	CT4514022016100031001	0.6495	左州镇立村村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
39	崇左市	江州区	CT4514022016000031001	0.8001	濑湍镇仁良村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
40	崇左市	江州区	C4514002012017130123974003	1.9671	江州镇渠座村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
41	崇左市	江州区	CT4514022016100038001	0.7365	罗白乡蒙井村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	

江州区历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月12日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施					有无地质安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注	
								警示牌(块)	围栏(米)	防溺水措施	封堵井口(个)	适当人工干预(平方米)					其他措施
42	崇左市	江州区	ZJ4514022021001001	2.8223	罗白乡蒙井村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
43	崇左市	江州区	CT4514022016100014001	0.3100	新和镇庆合村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
44	崇左市	江州区	CT4514022016000033010	0.2339	新和镇庆合村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	

龙州县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护年限	植被综合覆 盖度是否呈 正增长趋 势，并达到	管护措施						有无地质 安全隐患 隐患情况	自然恢复 过程中存 在的问题	是否与周 边环境相 协调	备注
								警示标牌 (块)	围栏(米)	防溺水 措施	封堵井口 (个)	适当人工 干预(平 方米)	其他措施				
1	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 21001	0.4590	水口镇独 山村	2	是	1	0	0	0	0	0	无	无	是	
2	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 21002	1.8411	水口镇独 山村	2	是	1	0	0	0	0	0	无	无	是	
3	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 21003	0.2175	水口镇独 山村	2	是	1	0	0	0	0	0	无	无	是	
4	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 21004	0.3519	水口镇独 山村	2	是	1	0	0	0	0	0	无	无	是	
5	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 13001	0.4012	武德乡三 联村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
6	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 17001	0.3222	逐卜乡锦 阁村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
7	崇左市	龙州县	C4514232 01003713 00577140	0.6997	龙州镇新 村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
8	崇左市	龙州县	C4514232 01009712 00771030	0.1883	双蒙村委 会	0.5	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
9	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 14001	1.3995	水口镇独 山村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
10	崇左市	龙州县	C4514232 01111713 01251810	1.2134	龙州镇芭 那村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
11	崇左市	龙州县	C4514232 01009712 00770940	0.0776	武德乡民 兴村	2	是	2	0	0	0	0	0	无	无	是	
12	崇左市	龙州县	C4514232 01009713 00771010	0.4917	国营先锋 农场	0.5	是	3	0	0	0	0	0	有	无	是	
13	崇左市	龙州县	CT451423 20160000 12001	1.6830	水口镇埂 宜村	2	是	1	0	1	0	0	0	无	无	是	

龙州县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护年限	植被综合覆 盖度是否呈 正增长趋 势，并达到	管护措施					有无地质 安全隐患 隐患情况	自然恢复 过程中存 在的问题	是否与周 边环境相 协调	备注	
								警示标牌 (块)	围栏(米)	防溺水 措施	封堵井口 (个)	适当人工 干预(平 方米)					其他措施
14	崇左市	龙州县	45213307 10009001	0.2271	上龙乡上 龙村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
15	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 08005	0.0757	龙州镇自 清村	2	是	1	0	0	0	0	0	无	无	是	
16	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 08003	2.3953	龙州镇自 清村	2	是	2	0	1	0	0	0	有	无	是	
17	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 08004	6.1349	龙州镇自 清村	2	是	1	0	0	0	0	0	无	无	是	
18	崇左市	龙州县	C4514232 01009713 00771000	0.1907	金龙镇金 龙村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
19	崇左市	龙州县	45213308 10001001	3.2665	上金乡中 山村	2	是	1	0	1	0	0	0	无	无	是	
20	崇左市	龙州县	C4514232 01009613 00770990	0.2945	彬桥乡板 门村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
21	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 18002	3.0874	龙州镇芭 那村	2	是	2	0	0	0	0	0	无	无	是	
22	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 18001	1.4492	龙州镇芭 那村	2	是	1	0	0	0	0	0	无	无	是	
23	崇左市	龙州县	CT451423 20160000 02001	0.1059	金龙镇贵 平村	2	是	1	0	0	0	0	0	无	无	是	
24	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 24001	0.4025	水口镇埂 宜村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
25	崇左市	龙州县	45213308 30026001	0.2782	金龙镇民 建村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
26	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 19002	0.3725	岜那村委 会	2	是	1	0	0	0	0	0	无	无	是	
27	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 20001	0.2415	水口镇思 奇村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	

龙州县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护年限	植被综合覆 盖度是否呈 正增长趋 势，并达到	管护措施						有无地质 安全隐患 隐患情况	自然恢复 过程中存 在的问题	是否与周 边环境相 协调	备注
								警示标牌 (块)	围栏(米)	防溺水 措施	封堵井口 (个)	适当人工 干预(平 方米)	其他措施				
28	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 20002	0.1257	水口镇思 奇村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
29	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 12001	0.4667	逐卜乡板 要村	2	是	2	0	1	0	0	0	无	无	是	
30	崇左市	龙州县	45213308 30008001	0.4163	龙州镇芭 那村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
31	崇左市	龙州县	C4514232 00902713 00047460	0.1741	彬桥乡彬 桥村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
32	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 23001	1.1902	水口镇埤 宜村	2	是	1	0	0	0	0	0	无	无	是	
33	崇左市	龙州县	CT451423 20161000 15001	0.2709	龙州镇芭 苗村	2	是	2	0	0	0	0	0	有	无	是	
34	崇左市	龙州县	C4514232 01009713 00770980	0.6857	水口镇北 胜村	2	是	1	0	0	0	0	0	无	无	是	

宁明县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护年限	植被综合 覆盖度是 否呈正增 长趋势， 并达到 100%	管护 措施 牌 (块)	管护措施					有无地 质安全 隐患 隐患	自然恢 复过程 中存在 的问题	是否与 周边环 境相协 调	备注
									围栏 (米)	防溺水 措施	封堵 井口 (个)	适当人 工干预 (平方 米)	其他 措施				
1	崇左市	宁明县	C4514222009127120 049097001	1.5546	城中镇 下州村	1.5年	是	2	0	0	0	0	无	无	无	是	
2	崇左市	宁明县	CT451422201600002 4001	0.7653	城中镇 下州村		是	2	0	0	0	0	无	无	无	是	
3	崇左市	宁明县	CT451422201600002 6001	0.6489	城中镇 下州村		是	2	0	0	0	0	无	无	无	是	
4	崇左市	宁明县	CT451422201610000 6001	1.2277	城中镇 下州村		是	2	70	0	0	0	无	无	无	是	
5	崇左市	宁明县	CT451422201700000 3001	2.0234	城中镇 驮龙村		是	2	210	0	0	0	无	无	无	是	
6	崇左市	宁明县	CT451422201610002 3001	0.6042	城中镇 那龙屯		是	2	0	0	0	0	无	无	无	是	
7	崇左市	宁明县	CT451422201610002 4001	1.7011	城中镇 驮龙		是	2	0	0	0	0	无	无	无	是	
8	崇左市	宁明县	CT451422201610000 9001	0.3112	亭亮镇 天西村		是	1	0	0	0	0	无	无	无	是	

宁明县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护年限	植被综合 覆盖度是 否呈正增 长趋势， 并达到 100%	管护 措施 牌 (块)	管护措施					有无地 质安全 隐患隐 患	自然恢 复过程 中存在 的问题	是否与 周边环 境相协 调	备注
									围栏 (米)	防溺水 措施	封堵 井口 (个)	适当人 工干预 (平方 米)	其他 措施				
9	崇左市	宁明县	4500000520068007	0.2364	亭亮镇 天西村		是	1	0	0	0	0	无	无	无	是	
10	崇左市	宁明县	4500000520068005	0.1854	亭亮镇 天西村		是	1	0	0	0	0	无	无	无	是	
11	崇左市	宁明县	4500000520068012	0.5492	亭亮镇 天西村		是	1	0	0	0	0	无	无	无	是	
12	崇左市	宁明县	CT451422201610002 7001	0.6374	亭亮镇 亭乐村		是	2	0	0	0	0	无	无	无	是	
13	崇左市	宁明县	CT451422201610002 7002	0.2385	亭亮镇 亭乐村		是	2	0	0	0	350	无	无	无	是	
14	崇左市	宁明县	CT451422201610002 7003	0.183	亭亮镇 亭乐村		是	2	20	0	0	0	无	无	无	是	
15	崇左市	宁明县	4521320710003001	0.1489	亭亮镇 院景村		是	2	0	0	0	0	无	无	无	是	
16	崇左市	宁明县	4521320710003002	0.3331	亭亮镇 院景村		是	2	30	0	0	0	无	无	无	是	
17	崇左市	宁明县	CT451422201610001 5002	0.1048	北江乡 下间村		是	2	0	0	0	0	无	无	无	是	
18	崇左市	宁明县	C4514222009057130 027006001	0.9117	爱店镇 马路村		是	1	0	0	0	0	无	无	无	是	

宁明县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护年限	植被综合 覆盖度是 否呈正增 长趋势， 并达到 100%	管护 措施 牌 (块)	管护措施					有无地 质安全 隐患隐 患	自然恢 复过程 中存在的 问题	是否与 周边环 境相协 调	备注
									围栏 (米)	防溺水 措施	封堵 井口 (个)	适当人 工干预 (平方 米)	其他 措施				
19	崇左市	宁明县	CT451422201610002 5002	0.2356	海渊镇 桐骨村		是	2	0	0	0	0	无	无	无	是	
20	崇左市	宁明县	CT451422201610000 8001	0.566	桐棉镇 那黎村		是	2	0	0	0	0	无	无	无	是	
21	崇左市	宁明县	C4514222011037130 108264002	0.17	那堪镇 迁隆村		是	2	1	0	0	350	无	无	无	是	
22	崇左市	宁明县	CT451422201600001 7001	0.8199	寨安乡 安阳村		是	2	0	0	0	0	无	无	无	是	
23	崇左市	宁明县	CT451422201600001 6001	0.3741	寨安乡 安阳村		是	1	0	0	0	0	无	无	无	是	
24	崇左市	宁明县	CT451422201600001 0001	0.318	寨安乡 江蓬村		是	1	0	0	0	0	无	无	无	是	
25	崇左市	宁明县	CT451422201600002 2001	0.4172	寨安乡 江蓬村		是	1	1	0	0	0	无	无	无	是	
26	崇左市	宁明县	CT451422201600002 2002	0.4693	寨安乡 江蓬村		是	1	0	0	0	0	无	无	无	是	

凭祥市历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月12日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施					有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注
								警示牌(块)	围栏(米)	防溺水措施	封堵井口(个)	适当人工干预(平方米)				
1	崇左市	凭祥市	C4514812009127220046519002	0.8879	友谊镇英阳村坑英屯	2	是	1	0	0	0	3000	无	局部高陡立面裸露，复绿效果不佳，种植的桉树缺少肥料，长势一般。	是	
2	崇左市	凭祥市	CT451481201600001001	0.4805	凭祥镇竹山村那行屯	2	是	1	0	0	0	0	无		是	
3	崇左市	凭祥市	CT451481201600006002	1.0607	上石镇油隘村下蒙屯	2	是	1	0	0	0	0	无		是	
4	崇左市	凭祥市	CT451481201600007001	0.5096	夏石镇夏石社区	2	是	1	0	0	0	433.93	无	矿区底部平台主要为采矿后遗留废渣土和风化残积土，缺乏土壤，恢复相对缓慢。	是	
5	崇左市	凭祥市	CT451481201600008001	1.0136	夏石镇夏石社区	2	是	1	0	0	0	1359.59	无	矿山中上部存在一条广西凭祥翔悦投资有限公司凭祥市那标方解石矿（有效矿山）新开拓的上山进矿公路，影响了矿山自然恢复的整体性。	是	

凭祥市历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月12日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积 (公顷)	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施					有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注	
								警示牌(块)	围栏(米)	防溺水措施	封堵井口(个)	适当人工干预(平方米)					其他措施
6	崇左市	凭祥市	CT451481201600011002	1.49902	凭祥镇竹山村那堪屯	2	是	1	0	0	0	2000		无		是	
7	崇左市	凭祥市	CT451481201600013001	0.1424	上石镇燕安村	2	是	1	0	0	0	160.75		无		是	
8	崇左市	凭祥市	CT451481201610004003	0.1598	上石镇白龙村板嘞屯	2	是	1	0	0	0	400		无		是	

天等县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施						有无地质灾害隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注
								警示牌(块)	围栏(米)	防溺水措施	封堵井口(个)	适当人工干预(平方米)	其他措施				
1	崇左市	天等县	CT4514252016000043001	0.3443	把荷乡把荷村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
2	崇左市	天等县	CT4514252016100001001	2.6726	把荷乡巴龙村委会	2	是	2	34	防溺水警示标识牌1座	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
3	崇左市	天等县	CT4514252016100019001	0.2993	把荷乡那样村委会	2	是	2	0	防溺水警示标识牌1座	0	874	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
4	崇左市	天等县	CT4514252016100030001	0.5103	把荷乡那样村委会	2	是	2	0	无	0	5103	无	无	无	是	
5	崇左市	天等县	CT4514252016000006001	0.2351	把荷乡把荷村委会	2	是	2	40	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
6	崇左市	天等县	CT4514252016100011001	0.0850	向都镇汉洞村委会	2	是	2	29	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
7	崇左市	天等县	CT4514252016000004001	0.5486	向都镇福利村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
8	崇左市	天等县	CT4514252016000004002	0.5100	向都镇福利村委会	2	是	2	0	防溺水警示标识牌1座	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
9	崇左市	天等县	CT4514252016100002001	0.3092	向都镇廷罗村委会	2	是	2	0	无	0	350	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	

天等县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施						有无地质灾害隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注
								警示牌(块)	围栏(米)	防溺水措施	封堵井口(个)	适当人工干预(平方米)	其他措施				
10	崇左市	天等县	CT451425201610002002	0.6169	向都镇廷罗村委会	2	是	2	0	无	0	177	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
11	崇左市	天等县	CT451425201610003001	0.3656	向都镇廷罗村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
12	崇左市	天等县	CT4514252016100018001	0.2830	向都镇坡元村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
13	崇左市	天等县	CT451425201600009001	0.3656	向都镇美乐村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
14	崇左市	天等县	CT4514252016100034001	0.3071	向都镇乐龙村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
15	崇左市	天等县	CT4514252016100034002	0.1678	向都镇乐龙村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
16	崇左市	天等县	CT4514252016100036001	1.5392	向都镇廷罗村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
17	崇左市	天等县	CT4514252016100040001	0.3298	向都镇中和村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
18	崇左市	天等县	CT4514252016100040002	0.9336	向都镇中和村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	

天等县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施						有无地质灾害隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注
								警示牌(块)	围栏(米)	防溺水措施	封堵井口(个)	适当人工干预(平方米)	其他措施				
19	崇左市	天等县	CT4514252016100037001	0.6972	向都镇乐龙村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
20	崇左市	天等县	CT4514252016100039001	0.8591	宁干乡宁干村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
21	崇左市	天等县	CT4514252016100007001	1.2233	进结镇结安村委会	2	是	2	101	防溺水警示标识牌2座	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
22	崇左市	天等县	CT4514252016100017001	0.2065	进结镇苗利村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
23	崇左市	天等县	CT4514252016000035001	0.8744	进结镇隆凤村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
24	崇左市	天等县	CT4514252016000022001	0.5612	天等镇丽川社区	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
25	崇左市	天等县	CT4514252016000026002	1.1872	福新镇康苗村委会	2	是	2	30	防溺水警示标识牌1座	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	
26	崇左市	天等县	CT4514252016000028001	0.5145	福新镇江岸村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
27	崇左市	天等县	CT4514252016000030001	2.8955	福新镇黎亮村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩(浮石)，无直接威胁对象	无	是	

天等县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施						有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注
								警示牌(块)	围栏(米)	防溺水措施	封堵井口(个)	适当人工干预(平方米)	其他措施				
28	崇左市	天等县	CT451425201600001001	0.4945	福新乡苗村	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
29	崇左市	天等县	CT4514252016000008001	21.1584	向都镇平尧村委会	1	是	2	0	防溺水警示标识牌1座	0	1267	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
30	崇左市	天等县	CT4514252016000008002	11.5766	向都镇平尧村委会	1	是	2	0	防溺水警示标识牌1座	0	600	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
31	崇左市	天等县	CT4514252016000008003	0.1661	向都镇平尧村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
32	崇左市	天等县	CT4514252016000008004	1.5378	向都镇平尧村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
33	崇左市	天等县	CT4514252016000008005	5.4371	向都镇平尧村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
34	崇左市	天等县	CT4514252016000008006	1.7621	向都镇平尧村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
35	崇左市	天等县	CT4514252016000008007	0.3973	向都镇平尧村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
36	崇左市	天等县	CT4514252016000008008	0.1878	向都镇平尧村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	

天等县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施						有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注
								警示牌(块)	围栏(米)	防溺水措施	封堵井口(个)	适当人工干预(平方米)	其他措施				
37	崇左市	天等县	CT4514252016000008009	2.3076	向都镇平尧村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
38	崇左市	天等县	CT4514252016000008010	0.3430	向都镇平尧村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
39	崇左市	天等县	CT4514252016000008011	0.3340	向都镇平尧村委会	2	是	2	10	防溺水警示标识牌1座	0	2000	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
40	崇左市	天等县	CT4514252016000008012	0.2010	向都镇平尧村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
41	崇左市	天等县	CT4514252016000008013	0.0980	向都镇平尧村委会	2	是	1	0	防溺水警示标识牌1座	0	600	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
42	崇左市	天等县	CT4514252016000008014	0.5119	向都镇平尧村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
43	崇左市	天等县	CT4514252016000008015	0.7132	向都镇平尧村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
44	崇左市	天等县	CT4514252016000008017	0.7624	向都镇平尧村委会	2	是	2	0	防溺水警示标识牌1座	0	1000	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
45	崇左市	天等县	CT4514252016000008018	0.1831	向都镇平尧村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	

天等县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施						有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注
								警示牌(块)	围栏(米)	防溺水措施	封堵井口(个)	适当人工干预(平方米)	其他措施				
46	崇左市	天等县	CT4514252016000038001	9.8792	东平镇东平村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
47	崇左市	天等县	CT4514252016000038002	0.3442	东平镇东平村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	无	无	是	
48	崇左市	天等县	CT4514252016000038003	0.2291	东平镇东平村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	无	无	是	
49	崇左市	天等县	CT4514252016000038004	0.3075	东平镇东平村委会	2	是	1	0	无	0	3075	无	无	无	是	
50	崇左市	天等县	CT4514252016000013001	7.3799	东平镇东平村委会	1	是	2	0	防溺水警示标识牌1座	0	3000	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
51	崇左市	天等县	CT4514252016000013002	4.7870	东平镇东平村委会	1	是	2	0	防溺水警示标识牌1座	0	3000	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
52	崇左市	天等县	CT4514252016000013003	2.0238	东平镇东平村委会	1	是	2	0	防溺水警示标识牌1座	0	2000	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
53	崇左市	天等县	CT4514252016000013004	0.2971	东平镇东平村委会	1	是	2	0	防溺水警示标识牌1座	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
54	崇左市	天等县	CT4514252016000013005	5.6393	东平镇东平村委会	1	是	2	0	防溺水警示标识牌1座	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	

天等县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施						有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注
								警示牌（块）	围栏（米）	防溺水措施	封堵井口（个）	适当人工干预（平方米）	其他措施				
55	崇左市	天等县	CT4514252016000013006	1.3376	东平镇东平村委会	2	是	1	42	防溺水警示标识牌1块	0	0	无	无	无	是	
56	崇左市	天等县	CT4514252016000013007	1.1356	东平镇东平村委会	1	是	2	0	无	0	6000	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
57	崇左市	天等县	CT4514252016000013008	0.8907	东平镇东平村委会	1	是	2	0	无	0	5600	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
58	崇左市	天等县	CT4514252016000013009	0.6376	东平镇东平村委会	1	是	2	0	无	0	1000	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
59	崇左市	天等县	CT4514252016000016001	0.1785	东平镇东平村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无地质灾害安全隐患。	无	是	
60	崇左市	天等县	CT4514252016000016002	0.6633	东平镇东平村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
61	崇左市	天等县	CT4514252016000016003	2.8834	东平镇东平村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
62	崇左市	天等县	CT4514252016000016004	0.6319	东平镇东平村委会	2	是	2	0	无	0	1000	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
63	崇左市	天等县	CT4514252016000019001	3.0102	东平镇那造村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	

天等县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施						有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注
								警示牌(块)	围栏(米)	防溺水措施	封堵井口(个)	适当人工干预(平方米)	其他措施				
64	崇左市	天等县	CT4514252016100008001	0.3352	东平镇那造村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	无	无	是	
65	崇左市	天等县	CT4514252016000018001	0.2455	东平镇那造村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
66	崇左市	天等县	CT4514252016000018002	0.1514	东平镇那造村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
67	崇左市	天等县	CT4514252016000018003	0.2202	东平镇那造村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
68	崇左市	天等县	CT4514252016000018004	2.8792	东平镇那造村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
69	崇左市	天等县	CT4514252016000018005	1.5696	东平镇那造村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
70	崇左市	天等县	CT4514252016000018006	0.1388	东平镇那造村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
71	崇左市	天等县	CT4514252016000018007	2.1824	东平镇那造村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
72	崇左市	天等县	CT4514252016000045001	3.1792	东平镇那造村委会	2	是	2	0	无	0	0	无	无	无	是	

天等县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施						有无地质灾害隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注
								警示牌(块)	围栏(米)	防溺水措施	封堵井口(个)	适当人工干预(平方米)	其他措施				
73	崇左市	天等县	CT4514252016000045002	0.1411	东平镇那造村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
74	崇左市	天等县	CT4514252016000046001	0.2154	东平镇那造村委会	2	是	1	0	无	0	0	无	无	无	是	
75	崇左市	天等县	CT4514252016100009001	1.1566	东平镇那造村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
76	崇左市	天等县	CT4514252016100009002	0.8802	东平镇那造村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
77	崇左市	天等县	CT4514252016100009003	0.7951	东平镇那造村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	
78	崇左市	天等县	CT4514252016100015001	0.5375	东平镇平贯村委会	1	是	2	0	无	0	4782	无	局部存在危岩（浮石），无直接威胁对象	无	是	
79	崇左市	天等县	CT4514252016000039001	0.5395	上映乡桃永村委会	1	是	2	0	无	0	619	无	局部存在危岩（浮石），无直接威胁对象	无	是	
80	崇左市	天等县	CT4514252016000040001	0.3690	上映乡亮钦村委会	1	是	2	0	无	0	0	无	局部存在危岩（浮石），无直接威胁对象	无	是	

天等县历史遗留矿山自然恢复审核通过图斑信息表

审核单位（盖章）：崇左市自然资源局

日期：2024年12月13日

序号	地市	区县	图斑编号	图斑面积	土地权属	管护年限	植被综合盖度是否呈正增长趋势，并达到70%	管护措施					有无地质灾害安全隐患情况	自然恢复过程中存在问题	是否与周边环境相协调	备注	
								警示牌（块）	围栏（米）	防溺水措施	封堵井口（个）	适当人工干预（平方米）					其他措施
81	崇左市	天等县	C4514002010116110082566001	1.5542	上映乡平典村委会	1	是	2	0	防溺水警示标识牌1座	0	0	无	局部存在崩塌，无直接威胁对象	无	是	