

附件

广西壮族自治区农用地、未利用地转建设用 地土壤污染状况简化调查表（试行）

地块名称	城南区 D1-4 地块	填报日期	2025.6.20
地理位置	崇左市 市 江州 县(市、区) 江州镇(市、区)板麦村(社区)	占地面积 (m ²)	45298
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 107.36309767 纬度: 22.36865016		
☐ 土地使用权人/ ☒ 土地储备机构/ ☐ 其他_____ : 崇左市土地储备中心 (盖章)			
统一社会信用代码或身份证号: 1245140074797441X8 法定代表人或主要负责人: 凌云川 联系人: 张宝光 联系电话: 0771-7965173			
土地使用权取得或回收时间	2004 年 3 月 30 日	变更前土地使用者	板麦村卜弄经济联合社
地块调查红线及四至范围	附件 1, 宗地红线图 (2000 国家大地坐标系)		
变更前用地性质	☒ 农用地 ☐ 未利用地	规划用途 (附件 2)	☒ 居住用地: _____ ☐ 公共管理与公共服务用地: _____
地块历史情况	1. 历史上涉及工矿用途*、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2. 历史上曾涉及环境污染事故、危险废物堆放、固体废物堆放与倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送等。是 ☐ 否 ☒ 3. 紧邻工业园区、工业企业、加油站等, 可能受到周边 (1km 范围内) 工业生产活动影响。是 ☐ 否 ☒ 4. 历史上涉及污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5. 土壤污染普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险等。是 ☐ 否 ☒ 6. 现场检查发现有危险废物、固体废物倾倒、堆放、填埋、处置或其他明显的污染痕迹。是 ☐ 否 ☒ 7. 有其他线索表明土壤受到污染。是 ☐ 否 ☒ 8. 其他需要说明的情况: 该地块收储后, 至今保留着种植甘蔗、蔬菜等		
地块现状情况 (现场踏勘)	地块上临时经营甘蔗、蔬菜种植, 于 2025 年 3 月 26 日金土公司对该地块进行清表, 现大部分生长甘蔗苗, 附现场踏勘图片 (附件 3)		

人员访谈情况 (附件4)	访谈对象	☒ 管理机构或地方政府、管理部门的工作人员 ☐ 地块过去和现在各阶段的使用者 ☒ 地块所在地或熟悉地块的第三方(如相邻地块的工作人员和附近的居民)		
	访谈结论	地块征收前后群众一直耕种甘蔗、蔬菜等,没有发现污染情况。		
调查结论	地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源,不存在土壤和地下水污染风险,结束调查。			
承诺	崇左市土地储备中心 承诺所填写的各项内容真实、准确、完整,调查项目符合《中华人民共和国土壤污染防治法》以及《广西壮族自治区土壤污染防治条例》等法律法规的规定。 如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位/个人承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位: 崇左市土地储备中心 (盖章) 法定代表人或者主要负责人签字: 			
乡镇政府(街道办事处)意见:  2025 年 7 月 7 日 (盖章) 				
县(市、区)自然资源局意见:  2025 年 7 月 7 日 (盖章) 				
县(市、区)生态环境局意见:  2025 年 7 月 7 日 (盖章) 				

*工矿用途即《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)中的采矿业(B)及制造业(C)。


Autodesk



区域位置图

崇左市城南D1-4地块用地红线图

Autodesk



1:3000

石景林路

界址点坐标表

点号	X	Y
J1	2475147.986	433895.696
J2	2475148.015	434115.254
J3	2475136.981	434127.626
J4	2474970.793	434127.626
J5	2474958.796	434113.889
J6	2474958.795	433904.588
J7	2474977.012	433888.345
J8	2475074.649	433888.128
J9	2475099.945	433884.600
J10	2475136.865	433884.657

注：本图采用2000国家大地坐标系。

石景林东大门

水系-水口湖上游

连城路

小区路

规划绿地

1677人防

农发行

用地面积:45152.00平方米(合67.73亩)

农业局

金鸡路

